

Clige: 1673234
Departamento N°: 1011
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	100.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			16		
Cocina	Cocina	A	Fensa	F2595T		11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1012
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina + Living	40.00	100.00	100.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina + Living	BF	Splendid			16		
Cocina	Cocina + Living	A	Mademsa			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1013
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	100.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			20		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234

Departamento N°: 1014

Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1021
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	100.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			18		
Cocina	Cocina	A	Mabe			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234

Departamento N°: 1022

Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234

Departamento N°: 1023

Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1024
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			20.7		
Cocina	Cocina	A	Fensa			10.86		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234

Departamento N°: 1031

Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1032
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina Americana	45.00	100.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina Americana	BF	Splendid			22.6		
Cocina	Cocina Americana	A	Sindelen			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1033
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	110.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20.7		
COCINA	Cocina	A	FENSA	F2235		11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1034
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	110.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20.7		
COCINA	Cocina	A	MABE			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1041
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1042
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID	SBTFI 13	150310607	20.7		
COCINA	Cocina	A	MABE			8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1043
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	100.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			20		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1044
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			22.9		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
Calefont	Prueba de combustión pendiente
Calefont	Conducto tiro forzado no evaca reglamentariamente
Calefont	Artef, sin cond.secundario descarga al interior del recinto (Def.Critico)
Cocina	Quemador Nº3 tapado

V.- OBSERVACIONES GENERALES

MANTIENE DEFECTOS 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Rechazado)	NO APLICA	Rojo (Rechazado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1051
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	150.00	100.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			20		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234

Departamento N°: 1052

Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1053
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	110.00	150.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20.7		
COCINA	Cocina	A	V.A			4		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673234
Departamento N°: 1054
Dirección: Avenida Circunvalación Norte Nº1240 T-10, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			17		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.