

Clige: 1673236

Departamento N°: 1211

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	100.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTFI10		16		
Cocina	Cocina	A	Fensa	F2808		11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236
Departamento N°: 1212
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	150.00		7.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	B	Splendid	MVSTFI10		20		
Cocina	Cocina	A	Mabe	Andes		11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)*

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1213

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina Americana	45.00	100.00	100.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefon	Cocina Americana	BF	Splendid			20.7		
Cocina	Cocina Americana	A	Sindelen			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236
Departamento N°: 1214
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20		
COCINA	Cocina	A	SINDELEN			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1221

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	3.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20		
COCINA	Cocina	A	MIDEA			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1222

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1223

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTFI13	161010595	20.7		
Cocina	Cocina	A	Mademsa	Diva 645		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1224

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid			17		
Cocina	Cocina	A	Sindelen	9400		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1231

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	3.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20		
COCINA	Cocina	A	MABE			8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIGE: 1673236

Departamento N°: 1232

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20		
COCINA	Cocina	A	MADEMSA	DIVA 675		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**V.- OBSERVACIONES GENERALES****VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673236

Departamento N°: 1233

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20		
COCINA	Cocina	A	MIDEA			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**V.- OBSERVACIONES GENERALES****VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

CIIGE: 1673236

Departamento N°: 1234

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
---------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS**V.- OBSERVACIONES GENERALES**

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menos plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236
Departamento N°: 1241
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236
Departamento N°: 1242
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTFO13		20.7		
Cocina	Cocina	A	Mademsa	DIVA685		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236
Departamento N°: 1243
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20		
ARRANQUE	Cocina	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1244

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	MVGTFI10		17		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236
Departamento N°: 1251
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	150.00	3.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTFI10		16		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

Artefacto	Defectos
Cocina	Quemadores N°1 y N°2 se apagan en mínimo

V.- OBSERVACIONES GENERALES

MANTIENE DEFECTOS 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Amarillo (Pendiente)	NO APLICA	Amarillo (Pendiente)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1252

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	SPLENDID			20		
COCINA	Cocina	A	MADEMSA			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236
Departamento N°: 1253
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	100.00	100.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Splendid	SBTFI13		20.7		
Cocina	Cocina	A	Mabe			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673236

Departamento N°: 1254

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-12, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.