

Clige: 1673224

Departamento N°: 211

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 212

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	3.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Junkers	W13-2		22.6		
Cocina	Cocina	A	Sindelen			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 213

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina Americana	45.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina Americana	BF	Junkers	WR13-2		22.6		
Arranque	Cocina Americana	A						

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 214

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224
Departamento N°: 221
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Junkers	WR13-2	000182	22.6		
Cocina	Cocina	A	Electrolux			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 222

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 223

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Junkers	WR13-2		22.6		
Cocina	Cocina	A	Sindelen	CH9050		8.8		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 224

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 231

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Junkers	WR13-2		22.6		
Cocina	Cocina	A	Mademsa			11		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224
Departamento N°: 232
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	JUNKERS	WR 13-2		23		
COCINA	Cocina	A	SINDELEN	CH 9400		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224
Departamento N°: 233
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Junkers	WR13-2	000186	22.6		
Cocina	Cocina	A	Mademsa			10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224
Departamento N°: 234
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	JUNKERS	13-2		23		
COCINA	Cocina	A	MABE	ANDES 60		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224
Departamento N°: 241
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	JUNKERS	WR 13-2		23		
COCINA	Cocina	A	SINDELEN	CH 9400		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 242

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224
Departamento N°: 243
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	150.00	150.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Junkers	WR13-2		22		
Cocina	Cocina	A	Fensa	F2525T		10		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 244

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Junkers	WR13-2		22.6		
Cocina	Cocina	A	Mademsa			11.3		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 251

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	3.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	JUNKERS	WR 13-2		22		
COCINA	Cocina	A	SINDELEN	CH9400		12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224
Departamento N°: 252
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	1.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
CALEFON	Cocina	BF	JUNKERS	WR 13-2		23		
COCINA	Cocina	A	MABE			12		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224
Departamento N°: 253
Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule
Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto
Cocina	13.00	60.00	60.00	2.00	

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	N° Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)
Calefont	Cocina	BF	Junkers	WR13-2		22.6		
Cocina	Cocina	A	Mademsa			10.3		

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Verde (Aprobado)	NO APLICA	Verde (Aprobado)

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673224

Departamento N°: 254

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-2, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Luis Salazar Carvajal

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

II.- EVALUACION DE RECINTOS

Recinto	Volumen (m3)	Vent. superior cm2	Vent. inferior cm2	CO ambiente ppm	Observación y/o defecto

III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

Artefacto	Ubicación	Tipo	Marca	Modelo	Nº Serie	Potencia (kw)	Sólo Artefactos tipo B	
							CO corregido (PPM)	Tiro (Pa)

IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Sello Departamento	Sello Conductoscopía	Calificación Final
Rojo (Cerrado)	NO APLICA	Rojo (Cerrado)

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.