

Clige: 1673232

Departamento N°: 811

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto         | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina + Living | 40.00        | 60.00              | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación       | Tipo | Marca    | Modelo   | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------------|------|----------|----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                 |      |          |          |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina + Living | BF   | Splendid | MVGTFI13 |          | 23            |                        |           |
| Cocina    | Cocina + Living | A    | Fensa    |          |          | 11            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673232**
**Departamento N°: 812**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 2.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo    | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |           |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid | Master 13 |          | 23            |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Mademsa  | Diva 695  |          | 11            |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 813

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid |        |          | 20.7          |                        |           |
| Arranque  | Cocina    | A    |          |        |          |               |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 814

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina    | BF   | MADEMSA |        |          | 15            |                        |           |
| ARRANQUE  | Cocina    | A    |         |        |          |               |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Defectos                                  |
|-----------|---|
| ARRANQUE  | Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico) |

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Rechazado)   | NO APLICA            | Rojo (Rechazado)   |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 821

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
|         |              |                    |                    |                 |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |       |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
|           |           |      |       |        |          |               |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Cerrado)     | NO APLICA            | Rojo (Cerrado)     |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 822

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 2.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo   | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |          |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid | MVGTFI10 |          | 17            |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Mademsa  | 775X     |          | 11            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673232**
**Departamento N°: 823**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid | SBTFI13 |          | 20.7          |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Sindelen | CH7350  |          | 11            |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 824

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina Americana | 50.00        | 60.00              | 150.00             | 2.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina Americana | B    | Splendid | SBTR13 |          | 20.7          |                        |           |
| Cocina    | Cocina Americana | A    | Whirpool |        |          | 12            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)*  |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 831

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina    | BF   | SPLENDID |        |          | 20.7          |                        |           |
| ARRANQUE  | Cocina    | A    |          |        |          |               |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673232**
**Departamento N°: 832**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 100.00             | 3.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers |        |          | 22.7          |                        |           |
| Arranque  | Cocina    | A    |         |        |          |               |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Defectos  |
|-----------|---|
| Calefont  | Cañerías mal afianzadas                         |
| Calefont  | Flexible metálico antes de llave de paso cocina |
| Calefont  | Ducto de calefont no original                   |
| Calefont  | Ducto de calefon sin difuor                     |
| Arranque  | Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico)       |

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Rechazado)   | NO APLICA            | Rojo (Rechazado)   |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 833

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 100.00             | 2.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers | WR13-2 |          | 22            |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Mabe    |        |          | 10            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 834

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina    | BF   | SPLENDID |        |          | 19            |                        |           |
| COCINA    | Cocina    | A    | SPLENDID |        |          | 12            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673232**
**Departamento N°: 841**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid |        |          | 17            |                        |           |
| Arranque  | Cocina    | A    |          |        |          |               |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Defectos                                  |
|-----------|---|
| Calefont  | Ducto no original                         |
| Arranque  | Llave de paso sin tapagorro (Def.Critico) |

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Rechazado)   | NO APLICA            | Rojo (Rechazado)   |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 842

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 1000.00            | 60.00              | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid |        |          | 17            |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Sindelen |        |          | 11            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Defectos                                  |
|-----------|---|
| Calefont  | Artefacto sin perilla de control          |
| Calefont  | Ducto de calefont sin difusor             |
| Calefont  | Calefont con manto suelto                 |
| Cocina    | Quemador N°1 y N°2 sin perillas y tapados |
| Cocina    | Llave de paso detrás de Vidrio de cocina  |

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento   | Sello Conductoscopía | Calificación Final   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amarillo (Pendiente) | NO APLICA            | Amarillo (Pendiente) |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 843

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
|         |              |                    |                    |                 |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |       |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
|           |           |      |       |        |          |               |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Cerrado)     | NO APLICA            | Rojo (Cerrado)     |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673232**
**Departamento N°: 844**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina    | BF   | SPLENDID |        |          | 20            |                        |           |
| ARRANQUE  | Cocina    | A    |          |        |          |               |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 851

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 100.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid |        |          | 20            |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Sindelen |        |          | 10            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Defectos  |
|-----------|---|
| Calefont  | Artefacto calefón, circuito a gas con Flexible Metálico |
| Calefont  | Sin manto   |
| Cocina    | Quemador N°3 sin perilla de control                     |
| Cocina    | Quemador N°1 tapado                                     |

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento   | Sello Conductoscopía | Calificación Final   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amarillo (Pendiente) | NO APLICA            | Amarillo (Pendiente) |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRÍTICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 852

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
|         |              |                    |                    |                 |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |       |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
|           |           |      |       |        |          |               |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

CERRADO 27/02/2025

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Cerrado)     | NO APLICA            | Rojo (Cerrado)     |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 853

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 0.00               | 60.00              | 60.00           |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid |        |          | 20            |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Mademsa  |        |          | 10            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673232

Departamento N°: 854

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-8, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 27-02-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 100.00             | 60.00              | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Splendid |        |          | 17            |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Sindelem |        |          | 10            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.