

Clige: 1673225

Departamento N°: 311

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 50.00              | 50.00              | 2.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Mademsa | MCE    |          | 8             |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 312

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 2.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers  | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Sindelen | 7560S  |          | 11            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 313

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Fensa   |        |          | 11            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 314

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
|         |              |                    |                    |                 |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |       |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
|           |           |      |       |        |          |               |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

Departamento cerrado 21-03-2025

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Cerrado)     | NO APLICA            | Rojo (Cerrado)     |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 321

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Fensa   | F2808  |          | 11.9          |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673225**
**Departamento N°: 322**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina Americana | 40.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca    | Modelo      | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|----------|-------------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |          |             |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina Americana | BF   | MADEMSA  | FORZA TFM10 |          | 17            |                        |           |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | NEW LINE |             |          | 8             |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673225**
**Departamento N°: 323**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina    | BF   | JUNKERS  | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| COCINA    | Cocina    | A    | WHIRPOOL |        |          | 11            |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673225**
**Departamento N°: 324**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Fensa   |        |          | 10            |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 331

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca      | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|------------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |            |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina    | BF   | JUNKERS    | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| COCINA    | Cocina    | A    | A. TROTTER |        |          | 8             |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 332

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina Americana | 45.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina Americana | BF   | Junkers | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| Arranque  | Cocina Americana | A    |         |        |          |               |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 333

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina    | BF   | JUNKERS | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| COCINA    | Cocina    | A    | BOSCH   | PRO425 |          | 12            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 334

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
|         |              |                    |                    |                 |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |       |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
|           |           |      |       |        |          |               |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

Departamento cerrado 21-03-2025

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Cerrado)     | NO APLICA            | Rojo (Cerrado)     |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 341

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina Americana | 50.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca   | Modelo   | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|---------|----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |         |          |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina Americana | BF   | Junkers |          |          | 22            |                        |           |
| Cocina    | Cocina Americana | A    | mademsa | Diva 645 |          | 11            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 342

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Ubicación fuga de gas: Fuga de gas en red interior

Variación de 40 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad NO cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina    | BF   | JUNKERS | WD 10KM |          | 17            |                        |           |
| COCINA    | Cocina    | A    | MABE    |         |          | 11            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Defectos                                 |
|-----------|--|
| COCINA    | Llave de paso detrás de Vidrio de cocina |

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

Mantiene defectos 21-03-2025

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Rechazado)   | NO APLICA            | Rojo (Rechazado)   |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 343

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina Americana | 45.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca   | Modelo   | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|---------|----------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |         |          |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina Americana | BF   | Junkers | WR13-2   |          | 22.6          |                        |           |
| Cocina    | Cocina Americana | A    | Mabe    | Andes 50 |          | 10            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 344

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Prueba pendiente.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
|         |              |                    |                    |                 |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |       |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
|           |           |      |       |        |          |               |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

Departamento cerrado 21-03-2025

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Rojo (Cerrado)     | NO APLICA            | Rojo (Cerrado)     |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 351

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto          | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina Americana | 40.00        | 150.00             | 150.00             | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación        | Tipo | Marca   | Modelo  | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|------------------|------|---------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |                  |      |         |         |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| CALEFON   | Cocina Americana | BF   | JUNKERS | WR 13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| COCINA    | Cocina Americana | A    | FENSA   | F2508   |          | 11            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 352

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 100.00             | 100.00             | 3.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers | WR13-2 |          | 22.6          |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Fensa   | F2515T |          | 12            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

Clige: 1673225

Departamento N°: 353

Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule

Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

## I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

## II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

## III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca    | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |          |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers  | WR13-2 |          | 22            |                        |           |
| Cocina    | Cocina    | A    | Sindelen |        |          | 10            |                        |           |

## IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

## V.- OBSERVACIONES GENERALES

## VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento | Sello Conductoscopía | Calificación Final |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verde (Aprobado)   | NO APLICA            | Verde (Aprobado)   |

Unidad inspeccionada sin observaciones.

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.

**Clige: 1673225**
**Departamento N°: 354**
**Dirección: Avenida Circunvalación Norte N°1240 T-3, Curicó, Curicó, Maule**
**Inspector a cargo: Alejandro Sánchez López**

Sr(a). propietario(a), la inspección realizada a su departamento el día 21-03-25, entregó los siguientes resultados:

### I.- PRUEBA DE HERMETICIDAD

Variación de 0 m.m. c.a. Prueba de hermeticidad cumple normativa.

### II.- EVALUACION DE RECINTOS

| Recinto | Volumen (m3) | Vent. superior cm2 | Vent. inferior cm2 | CO ambiente ppm | Observación y/o defecto |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Cocina  | 13.00        | 60.00              | 60.00              | 1.00            |                         |

### III.- EVALUACION DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Ubicación | Tipo | Marca   | Modelo | N° Serie | Potencia (kw) | Sólo Artefactos tipo B |           |
|-----------|-----------|------|---------|--------|----------|---------------|------------------------|-----------|
|           |           |      |         |        |          |               | CO corregido (PPM)     | Tiro (Pa) |
| Calefont  | Cocina    | BF   | Junkers | WR13-2 |          | 22            |                        |           |
| Arranque  | Cocina    | A    |         |        |          |               |                        |           |

### IV.- OBSERVACIONES Y/O DEFECTOS DE ARTEFACTOS

| Artefacto | Defectos                       |
|-----------|--------------------------------|
| Calefont  | Prueba de combustión pendiente |
| Calefont  | Artefacto no enciende          |
| Calefont  | Ducto no original              |

### V.- OBSERVACIONES GENERALES

Mantiene defectos 21-03-2025

### VI.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| Sello Departamento   | Sello Conductoscopía | Calificación Final   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amarillo (Pendiente) | NO APLICA            | Amarillo (Pendiente) |

En caso de que su instalación presente DEFECTOS CRITICOS deberá solucionarlos en el menor plazo posible, ya que constituyen un riesgo inminente a la seguridad de las personas.

Toda reparación/mantención de recintos/artefactos debe ser realizada según lo dispuesto en el D.S. N° 222/1995 y sus modificaciones", o en el D.S N° 66/2008 y sus modificaciones (dependiendo del año de construcción de la instalación) y por un instalador autorizado por SEC.